



Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011



CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, LAND ROVER, PEUGEOT, VOLVO



Razvoj sadržaja kompleta


PROIZVOĐAČ	GLAVNI MODEL	MOTOR	OE # vijka
CITROEN PEUGEOT	Berlingo, C4, C5, C6, C8, Evasion, Jumper, Xsara Picasso, 206, 306, 307, 308, Boxer	1.8, 2.0 16 V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	0515.60 0516.A4
FIAT/LANCIA	Ducato, Scudo, Ulysse, Phedra, Zeta	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD	9634848980
FORD	C-Max, Focus C-Max/II, Mondeo IV, S-Max	2.0 TDCi, 2.2 TDCi	1250298
LAND ROVER	Freelander	2.2 TD4	LR000645
VOLVO	C30, C70 II, S40, S80, V70	2.0 D	30725216

Detaljne informacije potražite u najnovijem SKF-ovom katalogu.

SKF savjetuje zamjenu vijka radilice tijekom popravka sustava kontrole motora. Gore navedena vozila uz zatezni moment vijka trebaju i konačnu prilagodbu s kutnim momentom. Zbog toga je SKF dodao vijak radilice sljedećim kompletima zupčastog remenja:

VKMA kompleti		VKMC kompleti	
VKMA 02023	VKMA 03252	VKMC 02023	VKMC 03257
VKMA 03235	VKMA 03257	VKMC 03246	VKMC 03264
VKMA 03246	VKMA 03264	VKMC 03247	
VKMA 03247	VKMA 03305	VKMC 03252	

Osigurana samokočnost navoja



Savjeti za montažu

Tijekom popravka sustava krmiljenja motora uvijek zamijenite vijak radilice!

Pročistite navoj u provrtu kućišta radilice pomoću alata (M16x150).

Zatezni momenti ovise o primjeni

→ Pogledajte stranice 2, 3, 4, 5 i 6

Vijak radilice koji se inače prodaje kao poseban dio uključen je u gore navedene SKF-ove komplete!





Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011

Razvoj sadržaja
kompleta

Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
CITROEN				
Berlingo				
2.0 HDI 90	DW10TD	1999-12-01	2005-10-31	40Nm + 51°
C4				
2.0 16V	EW10J4	2004-11-01		40Nm + 53°
2.0 HDi	DW10ATED, DW10BTED4	2008-07-01		70Nm + 60°
C4 Picasso, C4 Grand Picasso				
2.0 HDi	DW10BTED4	2007-02-01		70Nm + 60°
C5I				
1.8 16V	EW7J4	2001-03-01	2004-08-31	40Nm + 53°
2.0 16V	EW10J4	2001-03-01	2004-08-31	40Nm + 53°
2.0 HDi 90 / 110	DW10TD, DW10ATED	2001-03-01	2004-08-31	70Nm + 60°
2.2 HDi 133	DW12TED4	2001-03-01	2004-08-31	40Nm + 51°
C5II				
1.8 16V	EW7J4	2004-09-01		40Nm + 53°
2.0 HDi	DW10BTED4	2004-09-01		70Nm + 60°
2.2 HDi	DW12BTED4	2006-04-01		70Nm + 82°
C5III				
2.0 HDi	DW10BTED4	2008-02-01		70Nm + 62°
2.2 HDi	DW12BTED4	2008-02-01		70Nm + 62°
C6				
2.2 HDi	DW12BTED4	2006-06-01		70Nm + 82°
C8				
2.0	EW10J4	2002-07-01		40Nm + 53°
2.2	EW12J4	2002-07-01		40Nm + 53°
2.0 HDi	DW10BTED4, DW10UTED4	2006-03-01		70Nm + 60°
2.2 HDi	DW12BTED4	2006-06-01		70Nm + 82°
2.2 HDi	DW12TED4	2002-07-01		70Nm + 60°
C-Crosser				
2.2 HDi	DW12MTED4	2007-02-01		70Nm + 82°
Evasion				
2.0 16V	EW10J4	2000-05-01	2002-07-31	40Nm + 53°
2.0 HDI	DW10ATED	1999-08-01	2002-07-31	70Nm + 62°
Jumper I				
2.0 HDI	DW10TD	2001-11-01	2002-04-30	50Nm + 62°

* OE izvor





Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011

Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
CITROEN				
Jumper II				
2.0 HDi	DW10TD	2002-04-01		50Nm + 62°
Jumpy I				
2.0 i 16V	EW10J4	2000-03-01		70Nm + 53°
2.0 Hdi	DW10ATED, DW10BTED	2000-03-01		70Nm + 62°
Jumpy III				
2.0 HDi 120, 140	DW10UTED4, DW10BTED4	2007-01-01		70Nm + 62°
Xantia II				
2.0 HDI 90, 110	DW10ATED, DW10TD	1999-02-01	2003-04-30	40Nm + 51°
Xsara				
2.0 16V	EW10J4	2000-09-01	2005-03-31	70Nm + 53°
2.0 HDI 90, 110	DW10TD	1999-02-01	2005-03-31	70Nm + 60°
Xsara Picasso				
1.8 16V	EW7J4	2000-02-01		70Nm + 53°
2.0 16V	EW10J4	2003-01-01		70Nm + 53°
2.0 HDi	DW10TD	1999-12-01		70Nm + 60°
FIAT				
Ducato (230L)				
2.0 JTD	RHV (DW10)	2001-10-01	2002-04-30	50Nm + 62°
Ducato (244)				
2.0 JTD	RHV (DW10)	2002-04-01		50Nm + 62°
Sucdo (220L)				
2.0	RFN	2000-05-01		70Nm + 53°
2.0 JTD	RHX, RHZ	1999-12-01	2009-04-16	70Nm + 62°
Sucdo (270)				
2.0 D Multijet	RHK, RHR	2007-01-01		70Nm + 62°
Ulysse (179AX)				
2.0	RFN(EW10J4)	2002-08-01		70Nm + 53°
2.0 D Multijet	RHK, RHR	2006-05-01		70Nm + 60°
2.2 JTD	4HW(DW12ATED4)	2002-08-01	2004-04-05	70Nm + 60°
Ulysse (220)				
2.0 JTD	RHZ	1999-10-01	2000-04-16	70Nm + 62°
2.0 16V	RFN	2000-09-01	2002-08-31	70Nm + 62°

* OE izvor





Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011

Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
FORD				
C-Max				
2.0 TDCi	Duratorq	2007-02-01		70Nm + 60°
Focus C-Max				
2.0 TDCi	Duratorq	2003-10-01	2007-03-31	70Nm + 60°
Focus II				
2.0 TDCi	Duratorq	2004-11-01		70Nm + 60°
Galaxy				
2.0 TDCi	Duratorq	2006-05-01		70Nm + 60°
2.2 TDCi	Duratorq	2008-03-01		70Nm + 82°
Kuga				
2.0 TDCi	Duratorq	2008-03-01		70Nm + 60°
Mondeo IV				
2.0 TDCi	Duratorq	2007-03-01		70Nm + 60°
2.2 TDCi	Duratorq	2008-03-01		70Nm + 82°
S-Max				
2.0 TDCi	Duratorq	2006-05-01		70Nm + 60°
2.2 TDCi	Duratorq	2008-03-01		70Nm + 82°
LANCIA				
Phedra				
2.0 16V	RFN	2002-09-01		40Nm + 53°
2.0 JTD 120 / 136	RHK, RHR	2006-06-01		70Nm + 60°
2.2 JTD	4HW(DW12ATED4)	2002-09-01	2004-04-15	70Nm + 60°
Zeta (220)				
2.0 JTD	RHZ	2000-04-01	2000-04-16	70Nm + 62°
2.0 16V (220AQ5)	RFN	2000-07-01	2002-09-30	70Nm + 62°
LAND ROVER				
Freelander 2				
2.2 TD4	Duratorq	2006-10-01		70Nm + 82°
PEUGEOT				
206				
2.0 HDI 90	DW10TD	1999-12-01		70Nm + 60°
2.0 S16	EW10J4	1999-04-01	2009-09-31	40Nm + 53°
306				
2.0 HDI 90	DW10TD	1999-06-01	2001-05-31	40Nm + 51°

* OE izvor





Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011

Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
PEUGEOT				
307				
2.0 16V	EW10J4	2000-08-01		40Nm + 53°
2.0 HDI 90, 110	DW10TD, DW10ATED	2000-08-01		70Nm + 60°
2.0 HDi 136	DW10BTED4	2003-10-01		70Nm + 60°
308				
2.0 HDi	DW10BTED4	2007-09-01		70Nm + 60°
406				
1.8 16V	EW7J4	2000-10-01	2004-05-31	40Nm + 53°
2.0 16V	EW10J4	1999-01-01	2000-08-31	40Nm + 53°
2.2 16V	EW12J4	2000-07-01	2004-05-31	40Nm + 53°
2.0 HDI 90, 110	DW10TD, DW10ATED	1998-06-01	2001-08-31	70Nm + 60°
2.2 HDi	DW12TED4	2000-03-01	2004-05-31	70Nm + 60°
407				
1.8 16V	EW7J4	2004-05-01		40Nm + 53°
2.0 16V	EW10J4	2004-05-01		40Nm + 53°
2.2 16V	EW12J4	2004-05-01		40Nm + 53°
2.0 HDi	DW10BTED4	2008-08-01		70Nm + 62°
2.2 HDi 170	DW12BTED4	2006-05-01		70Nm + 82°
4007				
2.2 HDi	DW12MTED4	2007-02-01		70Nm + 82°
607				
2.0 16V	EW10J4	2000-02-01		40Nm + 53°
2.2 16V	EW12J4	2000-02-01		40Nm + 53°
2.0 HDI 110, 136	DW10ATED, DW10BTED4	2000-05-01		70Nm + 62°
2.2 HDI 133	DW12TED4	2000-02-01		40Nm + 51°
2.2 Hdi 170	DW12BTED4	2006-05-01		70Nm + 82°
806				
2.0 16V	EW10J4	2000-09-01	2002-08-31	40Nm + 53°
2.0 HDI	DW10ATED	1999-08-01	2002-08-31	70Nm + 62°
807				
2.0 16V	EW10J4	2002-06-01		40Nm + 53°
2.2 16V	EW12J4	2002-06-01		40Nm + 53°
2.0 HDI	DW10BTED4, DW10UTED4	2006-06-01		70Nm + 60°
2.2 Hdi 133	DW12TED4	2002-06-01		70Nm + 60°
2.2 Hdi 170	DW12BTED4	2006-06-01		70Nm + 82°

* OE izvor





Razvoj sadržaja kompleta

Tehničke informacije – lipanj 2011

Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
PEUGEOT				
Boxer I				
2.0 HDI	DW10TD	2001-08-01	2002-04-30	50Nm + 62°
Boxer II				
2.0 HDi	DW10TD	2002-04-01		50Nm + 62°
Expert I				
2.0	EW10J4	2000-07-01		70Nm + 53°
2.0 HDI	DW10ATED, DW10ATED4, DW10BTED	2000-07-01		70Nm + 62°
Expert II / Expert Tepee				
2.0 HDi 120, 140	DW10BTED4, DW10UTED4	2007-01-01		70Nm + 62°
Partner				
2.0 HDi	DW10TD	2000-04-01		40Nm + 51°
VOLVO				
C30				
2.0 D	D 4204 T	2006-10-01		70Nm + 60°
C70 II Convertible				
2.0 D	D 4204 T	2008-01-01		70Nm + 60°
S40 II / V50				
2.0 D	D 4204 T, D4204 T2	2004-01-01		70Nm + 60°
S80 II				
2.0 TDi	D 4204 T	2008-02-01		70Nm + 60°
V70 III Estate				
2.0 D	D 4204 T	2007-10-01		70Nm + 60°

* OE izvor

© SKF je registrirana robna marka SKF Grupe

© SKF Grupa 2011.

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvatci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

