

Opasnost od zamjene natezača 531 0054 30 i 531 0626 30

Proizvođači vozila:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-br.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-br.: 56 36 738
56 36 729

Proizvođač-br.: 979195
979488



Slika 1: 531 0626 30 (979488)



Slika 2: 531 0626 30 (979488)

Prilikom ugradnje gore navedenih natezača treba paziti na točno određivanje tipa prema vozilu.

Oba tipa isto izgledaju izvana.

Natezač **531 0626 30** ima veći radni hod, event. raspon premještanja i ležaj otporan na visoke temperature.

Natezač se razlikuje brojem proizvođača ukucanim sa stražnje strane (**slika 2, strelica**).



Sile prednapinjanja i prigušivanja natezača **nisu** identične!

Kod krivog odabira postoji opasnost da dođe do preskakanja motora i time oštećivanja motora!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamjena 05.2007)
INA 0005

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG