

Razlikovanje brojeva šasija kod Mercedes-Benz Sprintera

Proizvođač vozila:
Mercedes-Benz

Model: Sprinter BM 90#.6##

Podvozek br.: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

LuK-AS-br.: **415 0239 10 (OM611)**
415 0243 10 (OM612)

OE-br.: 611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

U okviru tehničkog razvoja se za Mercedes-Benz Sprinter od ožujka 2004 koristi nova optimizirana spojka sa boljim prijenosom topline. S obzirom na geometrijske razlike prema „staroj“ spojki treba obratiti pažnju na nekoliko važnih točaka.

„Stara“ spojka se **ne smije** ugraditi na zamašnjak podijeljene mase **415 0239 10!**

Kombinacija „novog“ zamašnjaka podijeljene mase i „stare“ spojke prilikom prvog potiskivanja prouzrokuje kompletno oslobađanje (zakretanje) automatskog podešavanja. U ovakvom stanju spojke, vozilo uopće ne vuče!



Slika 1: 415 0151 10
(stara verzija ZMS)

Originalno ugrađeni zamašnjak podijeljene mase

Više se ne isporučuje!

Dimenzija od površine za pritezanje spojke (**slika 1, strelica gore**) do tarne površine (**slika 1, strelica dolje**) je **7,8 mm**.

U svezi sa „starim“ zamašnjakom podijeljene mase moguće je koristiti samo slijedeće Rep-Setove:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Stoga se prije izmjene spojke mora prekontrolirati koja je verzija zamašnjaka podijeljene mase na vozilu ugrađena. Nedvojbeno odredba prema godini proizvodnje nije moguća jer vozila → **03/2004** sa većom kilometražom mogu imati zamašnjak podijeljene mase već izmijenjen u „novu“ izvedbu.



Slika 2: 415 0239 10
(nova verzija ZMS)

Modificirani zamašnjak podijeljene mase

Dimenzija od površine za pritezanje spojke (**slika 2, strelica gore**) do tarne površine (**slika 2, strelica dolje**) je **11,8 mm**.

U svezi sa „novim“ zamašnjakom podijeljene mase mogu se koristiti samo slijedeći RepSetovi:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Pregraditi vozila → **03/2004** na „novu“ verziju spojke, općenito je moguće, prilikom toga se u zavisnosti od motora treba koristiti odgovarajući zamašnjak podijeljene mase.

Centralni potisni ležaj **510 0035 10** odn. **510 0034 10** i dalje se može ugrađivati.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u **RepXpert** na adresi **www.RepXpert.com**.

Stanje 10.2007 (zamjena 10.2007)
LuK 0008

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG